

바이스트로닉코리아(주)

Best choice.

우: 14119 주소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 32-18 Bystronic Korea BD 전화:+82 31 389 9840

문서번호 : BYK20-0501-01

일 자 : 2020년 05월 1일

수 신 : 대표이사 귀하

참 조 : 바이스트로닉 시스템 관리자

발 신 : 바이스트로닉코리아(주) 레이저팀

제 목 : 레이저 시스템 유지보수 부품(에어필터 및 Bellows) 할인 프로모션

귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 Laser 시스템의 효율적인 사용과 유지보수를 위하여 아래와 같이 유지보수 부품(에어필터 및 Bellows) 할인 프로모션을 진행하오니 많은 참여바랍니다.

정기적인 필터 교체는 Laser 시스템의 성능 향상과 광학 부품 및 Cutting Head의 수명을 연장 시켜드리며, 불량한 Bellows 사용은 광학부품 및 구동 축(X Y, Z 축)에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.

---- 아 래 ----


1. 제목: 레이저 시스템 유지보수 부품(에어필터 및 Bellows) 할인 프로모션
2. 프로모션 기간: 2020년 5월1일~2020년 8월31일 (4개월간)
3. 프로모션 부품 내역: 울트라팩 필터, 에어필터, 보조가스 필터, 자바라(Bellows) [별첨 참조]
4. 할인율: 정상 판매가 대비 15% 할인
5. 에어(Air) 관리 방법
 - 5-1) 컴프레서, 에어드라이어, 에어탱크 1일 1회 이상 수분제거(드레인), 7월 ~ 8월에는 수시로 시행
 - 5-2) 정기적인 컴프레셔 점검 컴프레셔 필터 교체 (6개월 1회 교체 권장)
 - 5-3) 최소 1일 1회 시스템 필터 확인 및 오염 시 교체
 - 5-4) 울트라팩 필터 및 에어필터 정기적인 교체 (최소 1년 1회 교체 권장)

※ 별첨

Type	장비명	비고	번호	품번	비고	교체수량	정상가(원)	할인가(원)	총교체금액		
CO ₂	울트라팩 필터	구형	1	502817	구형 filter set	4	334,360	284,206	1,136,824		
			2	10005541		2	431,720	366,962	733,924		
		신형	3	10059545	신형 filter set	1	1,934,061	1,643,952	1,643,952		
	에어 필터	구형	4	7509412	에어필터 3중	1	228,101	193,886	193,886		
			5	7509414		1	30,680	26,078	26,078		
			6	501743		1	228,101	193,886	193,886		
		신형	7	10059544	에어필터 2중	1	201,101	170,936	170,936		
			8	7509412		1	228,101	193,886	193,886		
			Regulator 필터	구형1		9	10004745	동필터(질소, 산소 각 1pc)	2	168,501	143,226
	구형2	10	501283	구형필터(질소, 산소 각 1pc)	2	66,301	56,356	112,712			
	신형	11	10033242	테프론Filter(질소, 산소 각 1pc)	2	145,800	123,930	247,860			
Fiber	Regulator 필터	신형	12	10033242	테프론Filter(질소, 산소 각 1pc)	2	145,800	123,930	247,860		
CO ₂	Bellow (자바라)	Beam Bellows	13	1-08296	ByStar3015(X축)	2	6,241,621	5,305,378	10,610,756		
			14	1-09038	ByStar4020(X축)	2	7,646,101	6,499,186	12,998,372		
			15	1-09038	ByStar4025(X축)	2	7,646,101	6,499,186	12,998,372		
			16	1-08659	BySprint3015(Y축)	2	3,899,280	3,314,388	6,628,776		
		Beam Bellows	17	1-07710	ByStar3015(Y축)	2	1,386,000	1,178,100	2,356,200		
			18	1-09036	ByStar4020(Y축)	2	1,681,680	1,429,428	2,858,856		
			19	1-09624	ByStar4025(Y축)	2	1,981,981	1,684,684	3,369,368		
			20	2-00994	BySprint3015(X축)	2	1,606,181	1,365,254	2,730,508		
		Rack Bellows	21	2-11777	ByStar3015(Y축)	4	483,000	410,550	1,642,200		
			22	2-12795	ByStar4020(Y축)	4	496,760	422,246	1,688,984		
			23	2-14119	ByStar4025(Y축)	4	658,280	559,538	2,238,152		
			24	2-12410	BySprint3015(X축)	4	713,600	606,560	2,426,240		
		L-M Bellows	25	2-06418	ByStar3015(X축)	2	449,821	382,348	764,696		
			26	3-06607	ByStar4020(X축)	2	568,261	483,022	966,044		
			27	2-06431	ByStar4025(X축)	2	663,400	563,890	1,127,780		
			28	2-06432	BySprint3015(Y축)	2	325,080	276,318	552,636		
		Bellow(Z축)	29	3-06607	CO2레이저 공용	1	568,261	483,022	483,022		
		Fiber	Bellow (자바라)	BySprint Fiber (Rack)	30	2-12410	BySprint3015(X축)	4	713,600	606,560	2,426,240
					31	10031468	BySprint4020(X축)	4	1,227,741	1,043,580	4,174,319
ByStar Fiber 3015	32			10072059	X1 왼쪽 자바라	1	1,926,541	1,637,560	1,637,560		
	33			10082147	X1 오른쪽 자바라	1	1,908,061	1,621,852	1,621,852		
	34			10072058	X2 왼쪽 자바라(operator 쪽)	1	1,945,021	1,653,268	1,653,268		
ByStar Fiber 4020	35			10082148	X2 오른쪽 자바라(operator 쪽)	1	1,931,160	1,641,486	1,641,486		
	36			10076093	X1 왼쪽 자바라	1	2,485,560	2,112,726	2,112,726		
	37			10082149	X1 오른쪽 자바라	1	2,490,181	2,116,654	2,116,654		
BySmart Fiber 3015	38			10076094	X2 왼쪽 자바라(operator 쪽)	1	2,845,920	2,276,736	2,276,736		
	39			10082150	X2 오른쪽 자바라(operator 쪽)	1	2,836,680	2,269,344	2,269,344		
BySmart Fiber 4020	40			10111209	X1(왼쪽) 뒤 X2(오른쪽) 앞	2	추후통보				
	41			10111047	X1(왼쪽) 앞 X2(오른쪽) 뒤	2	추후통보				
42	10123188	-	4	412,692	330,154	1,320,614					

1) CO2 울트라팩 필터 및 에어필터

-구형 울트라팩 필터 및 에어필터 set



Filter Unit Ultrapac 2000/0035
10010440 (0-09620)

1. 드라이 필터 카트리지
(Drying agent cartridge)
502817


2. 필터 카트리지
(filter cartridge)
10005541





3. Filter cartridge A38/185
7509412

4. Filter cartridge C33-62 5My
7509414

5. Filter cartridge A38/185
501743



-신형 울트라팩 필터 및 에어필터 set



에어 드라이어

1. Service parts A
10059545

2. 필터 SMF 04/10
(filter SMF 04/10)
10059544

3. Filter cartridge A38/185
7509412



2) CO₂ Regulator 필터

G. 보조가스 필터 (구리)
Gas filter
10004745

보조가스 필터 (테프론)
Filter Nr. 39040
10033242

보조가스 필터 (구형)
Filter 39043
501283



3) CO₂ Bellow(자바라)

1. Z 축 자바라 (공용)
Bellows Z-axis
3-06607



2. 빔패스 자바라
Beam Bellows



1-07710 Bystar 3015 (Y축)
1-09036 Bystar 4020
1-09624 Bystar 4025
2-00994 Bysprint 3015 (X축)

3. X 축 자바라
LM Bellows



4. Y 축 자바라
Rack Bellows



5. 빔 자바라
Beam Bellows



2-06418 Bystar 3015 (X축)
3-06607 Bystar 4020
2-06431 Bystar 4025
2-06432 Bysprint 3015 (Y축)

2-11777 Bystar 3015 (Y축)
2-12795 Bystar 4020
2-14119 Bystar 4025
2-12410 Bysprint 3015 (X축)

1-08296 Bystar 3015 (X축)
1-09038 Bystar 4020
1-09038 Bystar 4025
1-08659 Bysprint 3015 (Y축)

4) Fiber Bellow(자바라)

레이저팀 서비스센터로 연락 바랍니다.

-기타 장비의 경우 각 레이저팀 서비스 hotline에게 제품에 대해 문의 하시기 바랍니다.

-해당 부분은 레이저 사업 본부에서 진행되는 프로모션이므로 발주 시 아래 번호로 팩스 요청바랍니다.

레이저1팀 팩스(본부): 031-389-9849

레이저2팀 팩스(남부): 051-319-4144

감사합니다.

바이스트로닉 코리아(주)